



1977-09-25

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1019

PIK

PIK 20 alla mo-
deller
Sid 1 (1)

BYTE AV FASTBINDNINGSSELAR

1. Berörda segelflygplantyper: Alla PIK 20 - modeller med tvådelade AUTOLIV-fastbindningsselar.

2. Orsak

Det har konstaterats att användningen av tvådelade fastbindningsselar i vissa fall kan innebära svårigheter vid frigöring från segelflygplanet.

3. Åtgärd

Kontrollera typ av fastbindningsselar.
Tvådelade AUTOLIV-fastbindningsselar skall ersättas av PILOT-LEKO 1.

4. Tidsfrist

Nästa årstillsyn, dock senast 1977-12-31.

5. Övrigt

Nya fastbindningsselar kan beställas från

Eiriavion Oy
Kisällinkatu 8
SF-151 70 LAHTI 70
Finland.

6. Referens

Eiriavions Service Bulletin M 15.
Finska Luftfartsverket AD - 746/77.
Luftfartsverket - LVA 1305

Upphäver STM M-1003 av den 1977-08-10.