



1984-10-10

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1108

SZD

SZD-50-3

Puchacz

Sid 1 (1)

Kontroll av flödet av överflödigt lim i samband med limning av balken till vingskalet.

1. Berörda typer: Samtliga SZD-50-3 Puchacz tom S/N B-1334
2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1985-04-30.
3. Orsak; Överflödigt lim (epoxy + microbaloon) har i vissa fall lossnat och rör sig fritt inuti vingen. Detta kan i extrema fall orsaka skevroderlåsning.
4. Åtgärder: Enligt tillverkarens bulletin BN-17/50-3/83 och i samråd med KSAK/S.