



1984-10-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1109
SZD
SZD-50-3
Puchacz
Sid 1(1)

Utbyte av brickor i vänstra huvlåset för att undvika
att skruvarna skruvar upp sig

1. Berörda typer: Alla "Puchacz" tom S/N B-1384
2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1985-04-30.
3. Orsak; Skruvarna till huvlåset kan skruva upp sig.
4. Åtgärd: Utbyte av brickor enligt tillverkarens bulletin BK-22/50-3/84.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning i.ex. STM L-1009