



1984-10-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1110
SZD
SZD-50-3
Puchacz
Sid 1 (1)

Ändring av fastsättningen av reglaget för hjulbromsen

1. Berörda typer:

X-127	/SZD-50-1/
X-129	/SZD-50-2/
S/N B-903	tom B-907
S/N B-954	tom B-963
S/N B-965	tom B-984
S/N B-1075	tom B-1094
S/N B-1325	tom B-1328

2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1985-04-30.

3. Orsak; Knoppen till hjulbromsen kan lossna.

4. Åtgärder: Enligt tillverkarens bulletin BK-21/50-3/84 Puchacz.



1984-10-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1111

SZD

SZD-50-3

Puchacz

Sid 1 (1)

Kontroll av höjdroderkopplingen

1. Berörda typer: Alla SZD-50-3 Puchacz fr o m B-1081.
2. Tidsfrist: Arstillsyn, dock senast 1985-04-30.
3. Orsak: Man har funnit att "drivpinnen" till höjdrodret delvis har varit utanför avsedd skåra.
4. Åtgärder: Enligt tillverkarens bulletin BE-16/50-3/83.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009