



1985-02-28

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1116

Centrair

ASW-20F & FL

Pegase 101, A, AP, P

Sid 1 (1)

## Kontroll av urkopplingsmekanism

1. Berörda typer: Alla ASW-20F & FL  
Pegase S/N 101 XX 001-101 XX 162.
2. Tidsfrist: Arstillsyn dock senast 1985-04-30.
3. Orsak: Ofrivillig urkoppling har förekommit.
4. Åtgärder: Se STM-L 1107 (Schleicher ASW-20 & 19).
5. Referenser: Bulletin de service N:8 X N:101-5.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.  
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009