



1985-02-28

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1117
Scheibe
Bergfalke
Sid 1 (1)

Felaktig låsning av huvudbult

1. Berörda typer: Bergfalke Samtliga modeller där vingbulten består en en hel bult med låshålet under övre flänsen.
2. Tidsfrist: Före nästa flygning och efter varje montering.
3. Orsak: Om vingbulten är för kort kan den understa flänsen böjas ut och komma utanför vingbultens ände.
4. Åtgärder: Enligt STM-L 1072 (Scheibe motor SF-28A) punkt 4, 5, 6 och 7.
5. Referenser: Scheibe technical note 104-17.