



1985-02-28

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1118

PZL

SZD-50-3

Puchacz

Sid 1 (1)

## Införande av extra stopp för trimstötstång

1. Berörda typer: Puchacz S/N X-127 och X-128  
B-903 - B 907  
B-953 - B-954  
B-965 - B-984  
B-1075 - B-1094  
B-1325 - B-1344  
B-1385 - B-1404 utom B-1392
2. Tidsfrist: Årstillsyn dock senast 1985-04-30.
3. Orsak: Begränsning av utslaget nedåt på trimrodret.
4. Åtgärder: Enligt tillverkarens bulletin BK-23/50-3/84 "Puchacz".
5. Referenser: Ovannämnda bulletin.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.  
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009