



1986-01-17

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1129

GROB

G 103 TWIN II

G 103A TWIN II ACRO

Sid 1 (1)

## Inspektion och förlängning av stopp (103B-4721.11) till yttre bromshävarm

1. Berörda typer: GROB G 103 TWIN II och GROB G 103A TWIN II  
ACRO S/N 33879-(K-117) tom 34012-(K-245).
2. Tidsfrist: Åtgärd 1 Före nästa start.  
Åtgärd 2 Om nödvändigt före nästa start.
3. Åtgärder: Enligt GROB TM 315-31
4. Referenser: GROB TM 315-31.