



1986-01-17

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1131

Fournier

RF-5

Sid 1 (1)

Inspektion av bakre stabilisatorfäste

1. Berörda typer: Samtliga FOURNIER RF 5 och RF 4D.
2. Tidsfrist: 1986-04-30.
3. Orsak: Ett fall av skiktformig interkristallin korrosion på bakre stabilisatorbeslaget har påträffats på en RF-5.
4. Åtgärder:
 - 4.1 Beslaget skall kontrolleras med avseende på korrosion.
 - 4.2 Om korrosion påträffas skall beslaget bytas ut.
5. Övrigt: Eventuell korrosionskada skall omedelbart rapporteras till KSAK.
6. Referenser: TM S-01-85/1.