



1986-11-03

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1137



Hoffmann Aircraft

H 36 Dimona

Sid 1 (1)

## Montering av höjdstyrverket

- 1 Berörda typer: Samtliga motorsegelflygplan typ H 36 Dimona
- 2 Tidsfrist: Före nästa flygning.
- 3 Orsak: Höjdstyrverket kan monteras så att höjdrodret ej kopplas rätt till styrsystemet i övrigt.
- 4 Åtgärder:
  - 4.1 Genomförande av de i TM 14 beskrivna åtgärderna.
  - 4.2 Montera självhäftande skylt, som schematiskt visar rätt anslutning av höjdrodret, enligt skiss
  - 4.3 Infoga blad 4.16 i Underhållshandboken (Wartungshandbuch).
- 5 Materiel: -
- 6 Övrigt: Ovanstående åtgärder skall utföras av sakkunnig person. Åtgärd 4.3 skall införas på blad 0.2 i Underhållshandboken
- 7 Referenser: Hoffmann Technische Mitteilung Nr 14 samt Technische Mitteilung Nr 14/2 daterad 1986-06-05.



Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.  
Engångsåtgärd markeras med inramning, t.ex. **STM L-1009**