



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1151

Grob

G 103 Twin II

G 103A Twin II Acro

Sid 1 (1)

Kontroll och utbyte av pedalhävarm

1. Berörda typer: G 103 Twin II och G 103 A Twin II Acro
S/N 3730 - 3878 och 33879 - 34078
(Acro med tillägg "K")
2. Tidsfrist: Före nästa flygning
3. Orsak: Hävarmen i fråga har gått sönder.
4. Åtgärder: Enligt TM 315-33
5. Referenser: TM 315-33.