



1993-04-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1152A

tillv GROB

typ G109, G109B

Sid 1 (1)

Byte av tätningsskolv i bränslekran

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | G 109 och G 109B Alla S/N |
| 2 | Tidsfrist | Nästa tillsyn. |
| 3 | Orsak | Utbyte till bättre material i förebyggande syfte. |
| 4 | Åtgärder | Enligt TM 817-23/1 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes hos tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 817-23/1
LBA LTA 87-142/2 |
| 8 | Övrigt | Denna STM ersätter STM L-1152 |