



1989-11-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1192

Scheibe
SF 34

Sid 1 (1)

Modifiering av vinginfästning

1. Berörda typer: SF 34 och SF 34 B, S/N 5102 tom 5131
2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1990-04-30.
3. Orsak: Vingbrott relaterat till vinginfästningen, har inträffat.
4. Åtgärder:
 1. Vinginfästningen modifieras enligt Scheibe TM 336-2.
 2. Flight Manual sid 1 och 13, samt Instructions for Continued Airworthiness sid 1 och 11 utbytes mot ny utgåva.
5. Genomförande: Modifieringen utföres av segelflygverkstad med behörighet för plastreparationer.
Efter genomförd modifiering upphäves STM L-1184, och ursprungliga driftsbegränsningar enligt flyghandboken gäller åter.
6. Material: Modifieringskit Scheibe TM 336-2.
7. Referenser: Scheibe TM 336-2
LBA LTA 89-73