



1991-02-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1213

SZD

"PUCHACZ

Sid 1 (1)

Låsning av lagret i lintrissan T50 i trim systemet

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | "PUCHACZ" S/N X-127, X-129
Alla tom B-1973 |
| 2 | Tidsfrist | Senast 1991-04-30. |
| 3 | Orsak | Det har inträffat att lagret på lintrissan T50 i trim systemet har fallit av. |
| 4 | Åtgärder | Montera en specialbricka och förkorta en distans hylsa i enlighet med tillverkarens bulletin BE-38/50-3/89. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Specialbricka och bulletinen kan beställas från
Segelflygskolan Ålleberg 0515-37151 |
| 7 | Referenser | PDPS "PZL-BIELSKO" Bulletin BE-38/50-3/89 "PUCHACZ". |