



1991-10-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1221

tillv Valentin
typ Taifun 17 E

Sid 1 (1)

Inspektion och förstärkning av bromstvärrör

- | | |
|-----------------|--|
| 1 Berörda typer | Taifun 17 E alla S/N tom 1100 |
| 2 Tidsfrist | Åtgärd 1 Före nästa flygning
Åtgärd 2 92-04-30 |
| 3 Orsak | Hävarmen mellan huvudbromscylinder och bromsvridrör kan spricka eller deformeras. |
| 4 Åtgärder | Enligt tillverkarens TM nr 24-818 |
| 5 Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 Material | TM och ev. material kan beställas av:

Firma FFT GmbH
D-7947 Mengen, Flugplatz
Postfach 85
Tyskland |
| 7 Referenser | Tillverkarens TM 24-818
LBA LTA 91-134 |