



1992-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1234

tillv GROB
typ G 103

Sid 1 (1)

Byte av bromshävarm

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | TWIN ASTIR S/N 3000-3291
TWIN ASTIR TRAINER S/N 3000-3291 |
| 2 | Tidsfrist | 93-04-30 |
| 3 | Orsak | Vid inspektion enligt TM 315-45 (STM L-1234) har sprickor hittats, vilket gör det nödvändigt att byta ut bromshävarmen tidigare. |
| 4 | Åtgärder | 1 Bromshävarm utbytes i enlighet med repair instruction 315-45/2. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes hos tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 315-47
LBA LTA 92-309 |