



1992-11-02

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1236

Centrair  
Pegase

Sid 1 (1)

## Modifiering av hjulbromskabel

- Berörda typer:** Pegase med följande S/N: 101A0263, 101A0343, 10100344, 101A0349, 101A0350, 101A0353-101A0367, 101A0369, 101A0370, 101A0372-101A0402, 101A0406-101A0419, 101A0421-101A0423. (Pegase med infällbart ställ och hjulbroms kopplad till luftbromshandtaget)
- Tidsfrist:** Senast 93-04-30.
- Orsak:** Hjulbromskabeln kan förhindra utfällning av landställ.
- Åtgärder:** Hjulbromskabeln modifieras enligt Centrair Service Bulletin No 101-15.
- Dokumentation:** Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
- Material:** SB 101-15 kan beställas av KSAK.
- Referenser:** Centrair SB 101-15