



1992-11-02

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1237

Centrair  
Marianne

Sid 1 (1)

## Ändring av underhållshandbok

1. Berörda typer: Centrair 201 Marianne, alla versioner, alla S/N.
2. Tidsfrist: Senast 93-04-30.
3. Orsak: Skador orsakade av fuktig miljö har upptäckts, huvudsakligen vid vingbalkarnas rot.
4. Åtgärder: Maintenance Manual ändras genom införande av revision 3 till issue 1. Sidorna 0.0, 0.1, 5.11 och 5.11 bis utbytes därvid.
5. Dokumentation: Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker. Referensblad ändras och insändes till KSAK för godkännande.
6. Material: Revision 3 till Maintenance Manual Issue 1 kan beställas från tillverkaren eller KSAK med referens till SB 201-10.
7. Referenser: Centrair SB 201-10