



1992-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1239

Valentin
Taifun 17 E II

Sid 1 (1)

Ändring av underhållshandbok

1. Berörda typer: Taifun 17 E II, alla S/N.
2. Tidsfrist: Senast 93-04-30.
3. Orsak: Driftserfarenheter har visat att inspektionsschemat för landställen kan ändras, innebärande förlängning av tillsynsintervall.
4. Åtgärder: Byt ut sidorna I.4, III.30 och IV.9 i Maintenance Manual mot nya märkta SB 25/818.
Anm: Instruktioner för inspektion av landställ kan beställas från tillverkaren.
5. Dokumentation: Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker. Referensbladet ändras och insändes till KSAK för godkännande.
6. Material: Ändring till Maintenance Manual kan beställas från tillverkaren eller KSAK med referens till SB 25-818.
7. Referenser: FFT Service Bulletin No 25-818.