



1993-12-20

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1242A

tillv SZD

typ SZD-30 "Pirat"

Sid 1 (1)

Limningar i vingarna

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | SZD-30 "Pirat" S/N W-314--W-328 samt W-389--W-418. |
| 2 | Tidsfrist | Före flygning |
| 3 | Orsak | En "Pirat" bröts sönder i luften i Danmark vid normal flygning. |
| 4 | Åtgärder | 1 Enligt tillverkarens bulletin BS-033/93.
2 Särskild uppmärksamhet skall göras på passning och anliggning av sryglarna i nosfaneret. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | Tillverkarens bulletin BS-033/93.
LBA LTA 93-067/3
Haveriutredning i Danmark. |