



1993-04-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1243

tillv Glaser-Dirks  
typ DG-500

Sid 1 (1)

## Sidrodertätning och revision av handböcker

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | DG-500 ELAN TRAINER alla S/N  |
| 2 | Tidsfrist     | 93-08-30  |
| 3 | Orsak         | Vid flygprov i mycket höga farter har högfrekvent fladder i sidrodret uppstått.                         |
| 4 | Åtgärder      | 1 Revidera handböckerna enligt TM 348/3 T<br>2 Inför rodertätning enligt Maintenance manual sect 1.3.5. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.               |
| 6 | Material      | Beställes av tillverkaren   |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 348/3 T<br>LBA LTA 93-009  |