



1993-04-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1244

tillv Schempp-Hirth  
typ Samtliga

Sid 1 (1)

## Kontroll och utbyte av vertikal höjdroderstötstång i fenan

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Nästan samtliga Schempp-Hirth flygplan. Se TM 278-33, 286-28, 295-22, 328-10, 349-16, 360-9, 373-5. |
| 2 | Tidsfrist     | Enligt TM nämnda ovan.  |
| 3 | Orsak         | Korrosion invändigt i stötstången.  |
| 4 | Åtgärder      | Enligt TM 278-33, 286-28, 295-22, 328-10, 349-16, 360-9, 373-5                                      |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.           |
| 6 | Material      | Beställes av tillverkaren.  |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 278-33, 286-28, 295-22, 328-10, 349-16, 360-9, 373-5<br>LBA LTA 92-360/2           |