



1993-04-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1245

tillv Fournier
typ RF 5

Sid 1 (1)

Kontroll av bultar i luftbromssystemet

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | RF 5 och RF 5B Alla S/N |
| 2 | Tidsfrist | Vid nästa 50 h- eller 100 h tillsyn |
| 3 | Orsak | Skador på bultarna har upptäckts i samband med underhållsarbete. |
| 4 | Åtgärder | I enlighet med Aviostar Service Bulletin No. S-02-91. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av:

Aviostar Luftfahrtstechnische Entwicklungen GmbH
Flugplatz
D-5377 Dahlem 1
Germany |
| 7 | Referenser | Aviostar SB No. S-02-91
LBA LTA 92-351 |