



1993-04-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1248

tillv Flygmotor
typ Samtliga

Sid 1 (1)

Inspektion av SLICK magneter

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Samtliga motorsegelflygmotorer med SLICK magneter. |
| 2 | Tidsfrist | - |
| 3 | Orsak | KSAK har ej bedömt åtgärden flygsäkerhetshöjande. |
| 4 | Åtgärder | Åtgärder enligt SB1-89B behöver ej utföras. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | Tillverkarens SB1-89B |