



1993-12-20

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1253

tillv Schleicher
typ ASK 21

Sid 1 (1)

Inspektion av höjdroderstötstång

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | ASK 21 S/N 21001-21205
Flygplan modifierade enligt TM 11 är undantagna. |
| 2 | Tidsfrist | 94-04-30 |
| 3 | Orsak | Kraftig korrosion har upptäckts på typer av annan tillverkare med liknande konstruktion. Inspektionen gäller de exemplar, som ej har automatisk höjdroderkoppling. |
| 4 | Åtgärder | Enligt tillverkarens TM 26. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes från tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 26
LBA LTA 93-186 |