



1994-10-31

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1263

tillv GROB

typ G 109

Sid 1 (1)

## Förbättring av fladder egenskaperna

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | G 109, S/N 6001-6159   |
| 2 | Tidsfrist     | 95-04-30   |
| 3 | Orsak         | Fladdertendenser har upptäckts vid en viss störningsfrekvens.  |
| 4 | Åtgärder      | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Installera en dämpare och en ny hävarm i sidrodersystemet i enlighet med TM 817-38.</li><li>2 Revidera underhållshandboken i enlighet med ovan nämnt TM.</li></ol> |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.  |
| 6 | Material      | Beställes av tillverkaren.   |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 817-38  |