



1994-10-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1264

tillv GROB
typ G 109

Sid 1 (1)

Kontroll av huvudställ

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | G 109, G 109B alla S/N |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 |
| 3 | Orsak | Tre fall av brustna landställsben har rapporterats. |
| 4 | Åtgärder | I enlighet med tillverkarens TM 817-39 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 817-39
LTA 94-004/2 |