



1994-10-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1272

tillv SZD
typ Puchacz

Sid 1 (1)

Kontroll sidroderlinsspänning och flyttning av radiokontakt

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Samtliga SZD-50-3 "Puchacz" tom S/N B-2052. |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 |
| 3 | Orsak | Sidrodrets returlina kan fastna i en radiokontakt. |
| 4 | Åtgärder | 1 Kontrollera returlinans spänning och justera vid behov.
2 Flytta radiokontakten till den i fig.1 angivna positionen. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | Tillverkarens SB BE-42/50-3/92 |

