



1994-10-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1273

tillv SZD
typ Puchacz

Sid 1 (1)

Utbyte av brickor till trimmens automatkoppling

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | Samtliga SZD-50-3 "Puchacz" |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 |
| 3 | Orsak | Brickan kan sjunka in i den ovala öppningen. |
| 4 | Åtgärder | <ol style="list-style-type: none">1 Kontrollera om brickan kan sjunka in i den ovala öppningen enligt fig. 1. Om den kan sjunka in så utför åtgärd 2.2 Byt ut brickorna mot brickor enligt fig.2. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | Tillverkarens SB BR-43/50-3/92 |

