



1994-10-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1275

tillv FLYGMOTOR

typ GROB 2500

Sid 1 (1)

Kontroll av ventillägen.

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | GROB 2500 E1/D1 Samtliga. |
| 2 | Tidsfrist | Var 500 h eller var 100 h beroende på mätresultat. |
| 3 | Orsak | Det händer att ventilerna slår in sig i sätena efter ca 500-600 h. |
| 4 | Åtgärder | Enligt TM 4601-8 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 4601-8 |