



1994-10-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1278

tillv Valentin
typ Taifun 17

Sid 1 (1)

Kontroll av klaffmekanism

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Taifun 17 E och E II |
| 2 | Tidsfrist | 1995-04-30. |
| 3 | Orsak | Risk för sprickbildning i mekanism. |
| 4 | Åtgärder | Enligt TM 28-818 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 28-818
LTA 94-114 |