



1995-03-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1281

tillv GROB
typ ASTIR

Sid 1 (1)

Utbyte av höjdroderhävarm

- | | | | |
|---|---------------|---|---|
| 1 | Berörda typer | ASTIR CS
ASTIR CS 77
ASTIR CS Jeans | S/N 1001-1536
S/N 1601-1844
S/N 2001-2248 |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 | |
| 3 | Orsak | Den gjutna aluminiumhävarmen skall utbytas som förebyggande åtgärd. | |
| 4 | Åtgärder | 1 | Utför åtgärderna enligt tillverkarens TM 306-33 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. | |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren | |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 306-33
LBA LTA 94-317 | |