



1996-02-29

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1290

tillv Rolladen

typ LS 4

Sid 1 (1)

## Ändring av flyghandbok

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | LS 4-b, s/n 4830-4980   |
| 2 | Tidsfrist     | 96-04-30  |
| 3 | Orsak         | Totaltrycksuttagets position korrigerat.  |
| 4 | Åtgärder      | Byt ut sidor i FHB enligt TM 4038.  |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material      | Beställes hos tillverkaren.   |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 4038   |