



1996-02-29

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1291

tillv Rolladen

typ LS 3

Sid 1 (1)

Byte av fjäder i klaffsystemet

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | LS 3, s/n 454, 3000-3338 |
| 2 | Tidsfrist | 96-04-30 |
| 3 | Orsak | Den befintliga fjädern kan gå av pga utmattnig. |
| 4 | Åtgärder | Byt fjäder i enlighet med TM 3046. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes hos tillverkaren. |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 3046
LBA LTA 95-410 |