



1997-03-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1299

tillv Glasflügel
typ Std Libelle

Sid 1 (1)

Kontroll av skevroderdrivning

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | Standard Libelle, Standard Libelle 201B, Standard Libelle 203
Samtliga s/n |
| 2 | Tidsfrist | 1 före flygning
2 omedelbart om sprickor hittats. I övriga fall 97-04-30
alt 3 97-04-30 |
| 3 | Orsak | Sprickor har hittats pga överbelastning i samband med
montering och demontering. |
| 4 | Åtgärder | 1 Kontrollera vridröret i kroppen enligt TM 201-33.
2 Reparera och/eller modifiera enligt TM 201-33.
3 Alternativ till åtgärd 2. Utbyt vridröret mot nytillverkad i
enlighet med TM 201-33. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt
flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Kan beställas från:
Hansjörg Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 201-33
LBA LTA 96-116 |