



1997-03-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1302

tillv Scheibe
typ SF-34

Sid 1 (1)

Begränsning av TP-läge

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | SF-34 och SF-34B |
| 2 | Tidsfrist | Före nästa flygning |
| 3 | Orsak | Spinnprov har visat att bakre tp-gräns måste flyttas framåt. |
| 4 | Åtgärder | <ol style="list-style-type: none">1 Ändring av flyghandbok enligt TM 336-82 Ändring av underhållshandbok enligt TM 336-83 Revidering av vägningsprotokoll och dataplan med avseende på den nya tp-gränsen. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 336-8
LBA LTA 96-241 |