



1998-02-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1305

tillv Glaser-Dirks
typ DG-500

Sid 1 (1)

Kontroll och utbyte av lintrissa till vinchkopplin, utbyte av bromsolja samt revision av handböcker

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | DG-500, samtliga S/N tom 5E176 |
| 2 | Tidsfrist | 98-04-30 |
| 3 | Orsak | En lintrissa har lossnat på en DG-500. Bromsoljan skall bytas var fjärde år. Gångtiden ökad till 12000h. |
| 4 | Åtgärder | Åtgärd 2-4 i enlighet med TM 348-9 skall utföras |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 348-9
LBA LTA 1998-048 |
| 8 | Övrigt | Åtgärd nr 1 behöver ej utföras. |