



1998-02-02

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1311

tillv SZD  
typ PW-5

Sid 1 (1)

## Kontroll av huvram

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | PW-5, s/n 17.02.002-17.02.005<br>17.03.001-17.03.025 (utom 17.03.010, 17.03.021)<br>17.04.001-17.04.025 (utom 17.04.007)<br>17.05.001-17.05.016 (utom 17.05.004, 17.05.009,<br>17.05.014) |
| 2 | Tidsfrist     | 98-04-30  |
| 3 | Orsak         | Dålig passning av huvram  |
| 4 | Åtgärder      | Enligt SB 6/PW-5/97   |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt<br>flygplanjournal av segelflygtekniker.  |
| 6 | Material      | Beställes av tillverkaren   |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens Service bulletin 6/PW-5/97<br>Med rättning 6/PW-5/97/1  |