

**Höjning av max tillåten gångtid - ändring av underhållshandbok**

- 1. Berörda typer:** LS 1, version -0,-a,-b,-c och -d, alla S/N.
- 2. Tidsfrist:** Vid 3000 h gångtid, dock senast 99-04-30.
- 3. Orsak:** Utmattningsprov har visat att gångtiden kan höjas.
- 4. Åtgärder:** Byt ut sida A och B i Flight- and Maintenance Manual mot utgåva Jan. 98.
- 5. Dokumentation:** Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker
- 6. Material:** Beställes från tillverkaren.
- 7. Referenser:** Tillverkarens TM 40a  
LBA LTA 1982-184/2

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.  
Engångsåtgärd markeras med inramning t ex. **STM L-1009**