

**Revidering av underhållshandbok- Gångtidsförlängning**

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | ASW-20, Alla modeller, samtliga s/n |
| 2 | Tidsfrist | 1999-04-30 |
| 3 | Orsak | Höjning av maximal gångtid. |
| 4 | Åtgärder | Revidera handboken enligt TM 39/2. |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Kan beställas av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | TM 39/2. LBA LTA 1998-255. |