

Utbyte av luftbromshävarm

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | H101 "Salto" samtliga s/n |
| 2 | Tidsfrist | 1999-04-30 |
| 3 | Orsak | Förbättring av överknäckmekanismen. |
| 4 | Åtgärder | Utbyt luftbromshävarmen mot en tillverkad av plåt istället för av rör i enlighet med TM 101-25/2. |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Kan beställas av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | TM 101-25/2. LBA LTA 1998-108. |

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t ex. **STM L-1009**