

Motorinstallation

1. Berörda typer DG-800B med Solo motor alla s/n
2. Tidsfrist Åtgärd 1,3 och 5 före nästa flygning.
Åtgärd 2, 4, och 7 före 2000-04-30
3. Orsak Driftserfarenheter visar att vissa åtgärder är nödvändiga.
4. Åtgärder 1-7 Enligt TM 873/13.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material Kan beställas från tillverkaren
7. Referenser Tillverkarens TM 873/13
LBA LTA 1999-269

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning tex. L-1009