

**Revision av handböcker samt kontroll-justering av drivremsspänning**

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | DG-800B med SOLO 262501 motor   |
| 2 | Tidsfrist     | Åtgärd 1 och 2 2000-04-30<br>Åtgärd 3 och 4 om drivremsspänning är utanför toleranserna                         |
| 3 | Orsak         | Värden för max. spänning har angivits av motorfabrikanten.  |
| 4 | Åtgärder      | 1 Revision av handböcker.<br>2 Mätning av drivremsspänning<br>3 Justering av drivremsspänning<br>4 .Provkörning |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.                       |
| 6 | Material      | Kan beställas av tillverkaren.  |
| 7 | Referenser    | TM 873/16 , LBA LTA 1999-377  |