

**Förbättring av huvnödfällning**

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | LS 8, Alla modeller försedda med 40cm bred instrumentbräda. Flygplan med den 27 cm breda brädan är ej berörda om ej andra utbyggnader i sidled finns. |
| 2 | Tidsfrist     | Åtgärd 1 – 5 före flygning  |
| 3 | Orsak         | Huven kan haka upp sig på instrumentbrädan.   |
| 4 | Åtgärder      | 1 –5 i enlighet med TM 8004   |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.   |
| 6 | Material      | -   |
| 7 | Referenser    | TM 8004   |

*Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.  
Engångsåtgärd markeras med inramning t ex. **STM L-1009***