

## Gångtidsförlängning

1. Berörda typer                      Ventus-2cM s/n 44, 46-73 med SOLO motor typ 2625-01
2. Tidsfrist                              Före 2000-04-30
3. Orsak                                 Driftserfarenheter visar att åtgärder är nödvändiga.
4. Åtgärder                              Enligt TM 825-22
5. Dokumentation                    Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material                              Kan beställas från tillverkaren.
7. Referenser                            Tillverkarens TM 825-22  
LBA LTA 1999-365

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.  
Engångsåtgärd markeras med inramning tex. L-1009