

Höjning av max gångtid

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Ventus a, Ventus b, Ventus a/16.6, Ventus b/16.6 och Ventus c |
| 2 | Tidsfrist | 2000-04-30 |
| 3 | Orsak | Utmattningsprov har visat att gångtiden kan höjas. |
| 4 | Åtgärder | Revidera Underhållshandboken i enlighet med TM 349-24 |
| 5 | | |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | TM 349-24, LBA LTA 1999-01 |