

Revidering av Technical Service Manual

1. Berörda typer MDM1-FOX s/n: från 220 och framåt
2. Tidsfrist Före 2000-04-30
3. Orsak En ny konstruktion som införts i luftbromssystemet har nu blivit godkänd av myndigheterna.
4. Åtgärder Byt ut sidan 21 i Technical Service Manual, "Rudder's and brake's control system" mot ny reviderad sida.
För in revisionen på sidan 2 i Technical Service Manual.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material Kan beställas från tillverkaren.
7. Referenser Tillverkarens TM BE 07/97