

Revidering av Technical Service Manual

1. Berörda typer MDM1-FOX s/n: 201 till 221
2. Tidsfrist Före 2000-04-30
3. Orsak Problem med att mäta höjdroderutslag och på skevrodren stämmer inte utslagens linjära måttsättning med vinkel måttsättningen.
4. Åtgärder Byt ut sidan 7 i Technical Service Manual mot ny med revisions datum february 1998.
För in revisionen på sidan 2 i Technical Service Manual.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material Kan beställas från tillverkaren.
7. Referenser Tillverkarens TM BE 10/98
LBA LTA 1998-352