

Revidering av Flight Manual

1. Berörda typer MDM1-FOX s/n:P-14 till P-16 och 201 till 223
2. Tidsfrist Före 2000-04-30
3. Orsak Den franska luftfartsmyndigheten har upptäckt att det saknas en rad med text i punkt 1.2 på sidan 1.2 i Flight Manual.
4. Åtgärder Byt ut sidan 1.2 i Flight Manual. För in revisionen på sidan "i" i Flight Manual.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material Reviderade sidor till FM kan erhållas från Segelflyget.
7. Referenser Tillverkarens TM BO 12/98