

**Massbalansering av höjdroder**

1. Berörda typer                    MDM1-FOX     s/n P-14 till P-16 och 201 till 225
2. Tidsfrist                            Före nästa flygning.
3. Orsak                                Det har blivit fel i Technical Service Manual på värden för massbalansering av höjdroder och höjdrodret måste balanseras om för att uppfylla de nya korrekta värdena.
4. Åtgärder                            Enligt TM BO 14/99
5. Dokumentation                   Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.
6. Material                            TM och reviderade sidor till manualerna kan erhållas från Segelflyget.  
Övrigt material beställes från tillverkaren
7. Referenser                        Tillverkarens TM BO 14/99  
LBA LTA 1999-115